

BIÊN BẢN

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Rẫy

Căn cứ Thông báo số 228/TB-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện về việc thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần ngày 18/12/2023.

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2023, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Rẫy. Chúng tôi tiến hành kiểm tra, xác định hiện trạng hư hỏng, củ, hoen ố các hạng mục của công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Rẫy và đề xuất phương án sửa chữa, chỉnh trang phục vụ công tác thăm, viếng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024:

I. Thành phần gồm có:

1. Phòng Lao động - TB&XH huyện:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Phan Đình Hiếu | - Chức vụ: Phó Trưởng phòng |
| - Ông: Phạm Hồng Định | - Chức vụ: Chuyên viên. |
| - Bà: Đoàn Thị Ngọc Diệp | - Chức vụ: Chuyên viên. |

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Đinh Ngọc Hải | - Chức vụ: Phó Trưởng Phòng |
| - Ông: Trần Công Quang | - Chức vụ: Chuyên viên |

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Ông: Lê Hữu Phước | - Chức vụ: Phó Trưởng phòng |
| - Ông: Bùi Quang Kiên | - Chức vụ: Chuyên viên |

4. Ban Quản lý xây dựng cơ bản:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông: Trần Công Thức | - Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Lê Duy Ngọc | - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

5. Đại diện UBND xã Tân Lập:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Trương Duy Đông | - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã |
|------------------------|---------------------------------|

II. Nội dung tiến hành làm việc:

Kiểm tra, xác định hiện trạng hư hỏng, củ, hoen ố các hạng mục của công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Rẫy và đề xuất phương án sửa chữa, chỉnh trang phục vụ công tác thăm, viếng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn như sau:

1. Hiện trạng Nghĩa trang Liệt sỹ hiện nay:

- Hàng rào đã bong tróc vôi, rong rêu bám lên tường; xung quanh cây bụi bao phủ.
- Hạng mục đá ốp lát tượng đài (một số vách đá nghiêng) bị rời nhả keo, một số đá ốp lát hai bên hành lang lối vào cổng bị bong, hở keo, bong tróc hở đá;

- Tường rào mặt trước đã bong tróc, hoen ố xuống màu, rong rêu bám.
- Cánh cửa chính (02 cánh), cửa phụ (02 cánh) hai bên, đã bị rỉ, bong tróc sơn.
- Xung quanh hàng rào bị cây, bụi, tre bám vào tường che phủ.
- Một số cây hoa cảnh mặt trước nghĩa trang đã bị mất, chết...
- 01 bóng năng lượng đã bị hư hỏng (cháy do sét đánh).
- Chân xi măng 300 mộ đã bị rêu bám, củ, hoen ố.

2. Đề nghị phương án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo:



- Chà rêu mốc, vệ sinh tường, quét vôi trắng hàng rào 03 phía (02 bên và phía sau); sơn hàng rào sắt bảo vệ.
- Vệ sinh chà rêu mốc, Sơn lại tường rào và sơn lại toàn bộ khung sắt hàng rào tường rào phía trước.
- Sửa lại phần ốp đá tượng đài và thay thế đá ốp lát phía 02 bên hành lang công vào bị bong và nứt, hờ keo.
- Cạo lớp rong rêu trong khuôn viên và quét vôi trắng làm mới các hạng mục:
 - + Tường bao lối đi bộ
 - + Tường bao các bồn hoa.
 - + Chân xi măng 300 mộ.
- Sơn nước làm mới cánh cửa chính và phụ.
- Phát quang cây, bụi phía ngoài hàng rào làm che phủ, đổ vào tường rào.
- Tháo, dựng để thay thế bóng 01 đèn năng lượng (04 Led hình tròn) đã bị cháy.

Phòng Lao động - TB&XH phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra đánh giá hiện trạng và lập biên bản làm cơ sở để lập hồ sơ xin kinh phí sửa chữa, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, được lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN UBND XÃ TÂN LẬP


PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Duy Đông



ĐẠI DIỆN PHÒNG LĐ-TB&XH


TRƯỞNG PHÒNG
Phan Đình Hiếu

ĐẠI DIỆN PHÒNG TC - KH


PHÓ PHÒNG
Đinh Ngọc Hải

ĐẠI DIỆN PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG


TRƯỞNG PHÒNG
Lê Hữu Phước

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN


PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Công Thìn