

**BÁO CÁO**

**giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước  
Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV**

*Thực hiện Công văn số 130/VP-TH ngày 28/6/2023 của Văn phòng UBND huyện về việc báo cáo giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV;*

UBND xã Đắk Tờ Re báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

**Cử tri thôn Đắk Ơ Nglăng:** Hiện nay đường đi khu sản xuất của làng Kon Long Buk đoạn từ đầu cầu treo qua, sau đợt mưa bị sạt lở, hư hỏng rất nặng, bà con đi làm gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND xã xem xét làm sớm đường cho bà con an tâm sản xuất.

**Kết quả trả lời:**

Qua rà soát kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Công trình đường đi khu sản xuất làng Kon Long Buk, thôn Đắk Ơ Nglăng đã được đăng ký kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo của UBND xã về giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV./.

***Nơi nhận:***

- VP HĐND-UBND huyện (b/c);
- HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Quốc Thái**

**Phụ lục tổng hợp**  
**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI**  
**TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 HĐND HUYỆN**  
**THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ**

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày    tháng    năm  
của UBND huyện)

**I. Đánh giá chung:** Trên cơ sở, ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV, UBND các xã, thị trấn đã có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị theo quy định<sup>(1)</sup>.

**II. Kết quả triển khai giải quyết**

**1. Cử tri xã Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng và thị trấn Đăk Rve:** Đề nghị UBND cấp xã quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường, tránh làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khi tham gia giao thông.

**1.1. Xã Đăk Tờ Re**

- **Cử tri Thôn Đak Puih:** Đường vào khu sản xuất suối Đak Puih, gần trụ điện 500 KV bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay chưa thấy triển khai sửa chữa.

**Trả lời:** UBND xã đã trả lời, thông tin với cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND xã. UBND xã đã tiến hành khảo sát và đưa vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng năm 2024 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn.

- **Cử tri Ông A Taih – Thôn Đak Puih:** Đường vào khu sản xuất vào đường trại heo, có hai cống hư hỏng nặng nề, bà con nhân dân thôn Đak Puih đề nghị lãnh đạo nông trường cao su xem xét sửa chữa.

**Trả lời:** Trong tháng 12/2022 UBND xã sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với BQL thôn khảo sát và có văn bản đề xuất Nông trường cao su báo cáo Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum có giải pháp khắc phục trong năm 2023.

- **Cử tri Thôn Đak Kon Rơ Pen:** Đề nghị làm đường cấp phối khu sản xuất từ ngã 3 thôn Kon Rơ Pen đến ngã 3 thôn Đak Jri và xem xét làm cầu tràn tại suối Đăk Tờ Re.

**Trả lời:** UBND xã đã tiến hành khảo sát và đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2023 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

- **Cử tri thôn Đak O Ng lăng:** Đề nghị cấp trên xem xét sửa chữa đường đi khu sản xuất tại lộ 14 Nông trường cao su (tại suối Đak Bơ Dru khoảng 60 m) và đoạn đường khu sản xuất Đak Tơ Kát bị hư hỏng không đi lại được.

**Trả lời:** Trong tháng 12/2022, UBND xã sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với BQL thôn khảo sát và đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã

---

<sup>(1)</sup> Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 05/12/2022 của UBND xã Đăk Ruồng; Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 05/12/2022 của UBND xã Đăk Tờ Re; Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 05/12/2022 của UBND thị trấn Đăk Rve.

sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn.

### **1.2. Xã Đăk Ruồng**

**- Cử tri Phạm Văn Đình - thôn 13:** Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí sửa chữa đoạn đường từ nhà Ông Giáp đi qua xóm Ông Buồng.

**Trả lời:** Đường từ tỉnh lộ 677 đi xóm nhà Ông Buồng được bê tông hóa mặt đường năm 2014 hiện nay đang sử dụng ổn định. Riêng đoạn đầu nối từ Quốc lộ 24 tiếp giáp đến đầu đường bê tông với chiều dài 70m chưa được bê tông hóa mặt đường. UBND xã sẽ tổng hợp danh mục đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

### **1.3. Thị trấn Đăk Rve**

**- Cử tri Vũ Văn Phiên, thôn 5:** Đoạn đường vào khu sản xuất của nhân dân (khu vực nhà ông A Che) bị hư hỏng, xuống cấp, người dân đã góp tiền để làm bi thoát nước tại đây nhưng chỉ khắc phục tạm thời được một thời gian. Đề nghị UBND thị trấn quan tâm đầu tư nâng cấp.

**Trả lời:** Tuyến đường vào khu sản xuất (khu vực nhà ông A Che) là đường thuộc địa giới hành chính xã Tân Lập và do UBND xã Tân Lập quản lý. Vì vậy UBND thị trấn không có cơ sở để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng.

**- Cử tri A Ngát - thôn 5:** Đề nghị UBND thị trấn quan tâm, đầu tư làm đường nội thôn (tại vị trí làng Kon Cheo Leo) đoạn từ nhà ông Minh (Vân) đến nhà ông A Ngát để thuận tiện cho người dân đi lại.

**Trả lời:** Đối với tuyến đường nội thôn (tại vị trí làng Kon Cheo Leo) đoạn từ nhà ông Minh (Vân) đến nhà ông A Ngát là tuyến đường ngõ xóm vào khu dân cư không có trong quy hoạch đường giao thông của thị trấn. Đồng thời không có trong kế hoạch đầu tư công, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, nên không có kinh phí để triển khai thực hiện.

**- Bà Lê Thị Nguyệt, cử tri thôn 9 thị trấn Đăk Rve:** Đề nghị UBND thị trấn sớm làm đường từ nhà ông Diệp Văn Đuối (đường Hùng Vương) đến nhà bà Lương Thị Đàm (đường Phan Đình Giót), vì hiện nay con đường này đã xuống cấp, hư hỏng rất nhiều.

**Trả lời:** Đối với tuyến đường nội thôn 9 (từ nhà ông Diệp Văn Đuối đường Hùng Vương đến nhà bà Lương Thị Đàm đường Phan Đình Giót) đã được UBND thị trấn đăng ký thực hiện thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, dự kiến năm 2023 sẽ triển khai thực hiện.

**2. Cử tri Hồ Văn Hữu - thôn 5, thị trấn Đăk Rve:** Đường ống dẫn nước tưới tiêu tại khu sản xuất hồ chuối bị hỏng, đường ống dẫn nước cao hơn đường mương, đề nghị UBND thị trấn sửa chữa và thay thế đường ống dẫn nước bằng ống sắt.

### **Trả lời:**

Qua kiểm tra thực tế đường ống dẫn nước tại thủy lợi hồ chuối được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2004, đến nay trong quá trình sử dụng nên một số đường mương dẫn nước đã xuống cấp và rò rỉ. Ngày 01/12/2022 Phòng

NN&PTNT phối hợp với UBND thị trấn đã tiến hành nạo vét kênh mương nhằm đảm bảo phục vụ tưới tiêu.

Đối với thủy lợi hồ chuỗi thôn 5 kết cấu xây dựng đường mương dẫn nước chủ yếu là mương xây bằng xi măng. Để thay thế đường mương bằng ống sắt theo như ý kiến của cử tri. UBND thị trấn sẽ xem xét cân đối nguồn vốn duy tu bảo dưỡng năm 2023 để khắc phục sửa chữa.

**3. Cử tri Nguyễn Bình Nguyên - thôn 7, thị trấn Đăk Rve:** Khi thi công trụ điện 500 KW nhánh 2 tại khu vực vườn tiêu của gia đình ông, tuy đã làm kè chống sạt lở, nhưng rãnh thoát nước lại xả xuống rễ tiêu của gia đình ông. Vì vậy khi mưa lớn, đất đá tràn xuống làm tiêu chết rất nhiều. Đề nghị UBND thị trấn kiểm tra và có công văn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

**Trả lời:** Đối với đất của tiêu của ông Nguyễn Bình Nguyên bị chết. UBND nhân dân đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Ban quản lý thôn 7 tiến hành kiểm tra thực tế, qua kiểm tra hiện tại trụ điện 500KW đã xây kè xung quanh chân trụ, tuy nhiên đối mới mương thoát nước, đơn vị thi công cho chảy vào đất của nhà ông Nguyễn Bình Nguyên dẫn đến tiêu bị chết. Ngày 05/12/2022 UBND thị trấn phối hợp với đơn vị vận hành đường dây 500KV kiểm tra thực địa và đơn vị sẽ có hướng khắc phục trong thời gian đến.

**4. Cử tri trên địa bàn thị trấn Đăk Rve:** Hiện nay trên địa bàn thị trấn, diện tích mì (sắn) bị chết và thối củ rất nhiều. Đề nghị UBND thị trấn quan tâm, hỗ trợ cho Nhân dân giống cây trồng và vật tư sản xuất nông nghiệp để Nhân dân chuyển đổi cây trồng.

**Trả lời:**

Qua các kiến nghị của cử tri ngày 16/8/2022 UBND thị trấn đã mời các phòng chuyên môn của UBND huyện đi kiểm tra thực tế các diện tích sắn bị chết (thôn 2, 4, 5, 7, 9) xác định nguyên nhân như sau: Do cây bị nấm gốc, rễ tấn công làm cho cây không hút được dinh dưỡng dẫn đến sắn bị vàng lá và chết dần. Cây sắn bị chết nguyên nhân không phải do dịch bệnh nên không có kinh phí hỗ trợ.

Biện pháp khắc phục: Hiện nay UBND thị trấn phối hợp với BQL các thôn tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân chuyển đổi cây trồng trên diện tích cây sắn bị chết sang các loại giống sắn tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời chuyển sang trồng các loại cây trồng có năng suất cao như: ngô, đậu và các loại cây trồng khác...

**5. Cử tri Ông A Ve- thôn Đak Jri, xã Đăk Tờ Re:** Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ loa cho thôn. Do địa bàn thôn rộng, đánh keng nhiều hộ ở xa không nghe nên mỗi khi họp thôn rất khó khăn để tập trung bà con.

**Trả lời:** UBND xã đã đăng ký kế hoạch vốn Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2023 để sửa chữa hệ thống truyền thanh không dây của xã và các thôn trên địa bàn. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn xã.